



https://doi.org/10.5281/zenodo.16690656

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Puntos críticos de control para la mejora de la seguridad vial en la cabecera cantonal de Daule

Critical control points for improving road safety in the urban center of Daule canton

David Enrique Robelly Fajardo <sup>I</sup>, Ingrid Elizabeth Borja Peña <sup>I</sup>, Jhonny Iván Cruz Moreta <sup>II</sup>, Jeanelly de los Angeles Jiménez Cayambe <sup>III</sup>

<sup>1</sup> Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, Daule, Guayas, Ecuador. drobelly.istjba@gmail.com, https://orcid.org/0009-0007-8392-1313 iborjap.istjba@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-2031-4782

Recibido: 18/12/2023 Revisado: 22/12/2023 Aprobado: 29/12/2023 Publicado: 05/01/2024

#### RESUMEN

El proyecto de investigación busca mejorar la seguridad vial y la respuesta ante emergencias en Daule mediante un plan integral de educación vial, identificando puntos críticos en la infraestructura, analizando las causas de los problemas, y proponiendo estrategias para promover conductas seguras. Se enfatiza la colaboración con entidades locales y educativas para concientizar a la población, establecer relaciones entre la infraestructura, el comportamiento de los usuarios y la incidencia de accidentes, con el objetivo de reducir la siniestralidad y crear un entorno vial más seguro y resiliente en el cantón.

**Palabras clave**: seguridad vial; educación vial; infraestructura vial; prevención de accidentes; emergencias.



Instituto Superior Tecnológico Tungurahua, Ambato, Tungurahua, Ecuador jcruzm.istjba@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-2417-8519

Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, Babahoyo, Los Ríos, Ecuador jajimenez@istb.edu.ec, https://orcid.org/0009-0002-8330-5696





#### **ABSTRACT**

The research project aims to improve road safety and emergency response in Daule through a comprehensive road safety education plan, identifying critical points in the infrastructure, analyzing the root causes of existing issues, and proposing strategies to promote safe behaviors. The initiative emphasizes collaboration with local and educational entities to raise public awareness, establish connections between infrastructure, user behavior, and accident incidence, and ultimately reduce traffic incidents while fostering a safer and more resilient road environment in the canton.

**Keywords**: road safety; road education; road infrastructure; accident prevention; emergency.

#### INTRODUCCIÓN

El Plan Mundial Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 describe las medidas necesarias para disminuir los siniestros de tránsito en todas las ciudades y países, haciendo un llamado a los gobiernos y asociados para que apliquen un enfoque de sistemas seguro integrado a la comunidad que representan. Este plan tiene como objetivo construir estrategias que minimicen las víctimas de accidentes de tránsito, tanto lesionados como muertos. (Organización Mundial de la Salud, 2021)

Se debe indicar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del plan citado, ha establecido cinco pilares, cada uno de ellos pretenden abordar un tema en específico que logre reducir los siniestros de tránsito, uno de estos es Infraestructura Vial Segura que, es el motor principal del presente proyecto, ya que se pretende generar un aporte para la movilidad segura de la población de la cabecera cantonal de Daule y cuidar a los usuarios vulnerables de la vía.

La cabecera cantonal de Daule, ubicada en la provincia del Guayas, Ecuador, ha experimentado un aumento considerable en la cantidad de vehículos y usuarios de las vías en los últimos años. Este crecimiento ha venido acompañado de un incremento en los accidentes de tránsito y emergencias relacionadas con la seguridad vial. La OMS señala que los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte y lesiones en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo.







En el cantón de Daule, la alta incidencia de siniestros en ciertos puntos y zonas conflictivas subraya la necesidad de implementar un plan de acción que combine la educación vial con un sistema de respuesta ante emergencias eficiente. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que las áreas con mayor densidad de tráfico y baja infraestructura vial son las más propensas a accidentes graves y fatales (INEC, 2019).

Además, un sistema de respuesta ante emergencias eficaz es decisiva para reducir las consecuencias de los siniestros de tránsito. La alta incidencia de siniestros de tránsito en el cantón Daule, pone de manifiesto la necesidad de un plan integral que aborde tanto la educación vial como la mejora de los sistemas de respuesta ante emergencias. Este enfoque dual no solo busca reducir el número de accidentes, sino también mitigar sus consecuencias, asegurando así una mayor seguridad para todos los usuarios de la vía en este cantón

El objetivo de la investigación es identificar los puntos críticos de control para la mejora de la seguridad vial en la cabecera cantonal de Daule.

#### **METODOS**

Los **métodos mixtos** representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri et al., 2014)

El enfoque de la investigación será **mixto** dado a que se recopilarán datos cualitativos y cuantitativos. Dentro de los cualitativos, se levantará información mediante una ficha de observación que permitirá recopilar características de las infraestructuras y equipamientos viales en las zonas donde existe mayor índice de siniestros de tránsito y será cuantitativa ya que se aplicarán encuestas a las personas aledañas a los puntos conflictivos.

La **investigación de campo** es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos.







(Arias, 2012). En el contexto de este estudio, la investigación de campo es fundamental porque permite obtener información precisa y actualizada sobre las condiciones reales de seguridad vial en la cabecera cantonal de Daule.

Se utilizará la **investigación de campo** ya que se obtendrán y analizarán datos directamente de los puntos y zonas conflictivas dentro de la cabecera cantonal del cantón Daule. Este enfoque permite evaluar de manera directa las características de la infraestructura vial, el equipamiento disponible y la percepción de seguridad vial de los usuarios en estas áreas.

La recolección de datos en el lugar de los hechos proporciona una comprensión más profunda y contextualizada de los problemas específicos que enfrentan los usuarios de la vía. Además, permite identificar de manera precisa los factores que contribuyen a la alta incidencia de incidentes de tránsito en las zonas estudiadas. Al realizar encuestas y observaciones en campo, se recopilarán datos valiosos que no se pueden obtener a través de métodos de investigación secundarios.

La población de estudio comprende todos los residentes de estas siete zonas conflictivas. Para esta investigación, se ha decidido aplicar un total de **70 encuestas**, distribuidas equitativamente entre los siete puntos conflictivos, lo que implica que se encuestarán 10 personas por cada zona conflictiva. Esta selección tiene como objetivo obtener una representación adecuada de las percepciones y experiencias de los usuarios de las vías en cada una de estas áreas.

#### **RESULTADOS**

**PUNTO 1:** La figura 1 y la tabla 1 muestran la imagen y la información de la Av. Vicente Piedrahita (Parque de las Banderas) respectivamente.







Figura 1. Tramo 1



Tabla 1. Recopilación de información del punto 1

Año 2022: 6 siniestros  Año 2023: 6 siniestros  Dirección:  Av. Vicente Piedrahita, sector Parque de las Banderas y estación de Servicio Terpel Daule.  Coordenadas geográficas: -1.876355, -79.995123  Personas involucradas:  Pasajero 8 Conductor 2 Peatón 2 Conductor No Presente 0  Nivel de severidad:  Lesionado 1 No Identificado 0 Ileso 1 Fallecido 0  Características de la vía: Colectora 12  Zona: Urbana 12  Vehículos involucrados:  Motocicleta 6 Camión No Identificado 5 Automóvil 1  Camioneta Bus  Hora:  DE 04H00 A 04H59 DE 01H00 A 01H59 DE 20H00 A 20H59 DE 16H00 A 16H59  DE 09H00 A 09H59 DE 19H00 A 19H59 DE 00H00 A 00H59 DE 14H00 A 14H59										
Año 2023: 6 siniestros   Dirección:   Av. Vicente Piedrahita, sector Parque de las Banderas y estación de Servicio Terpel Daule.	Número de siniestros registrados:									
Av. Vicente Piedrahita, sector Parque de las Banderas y estación de Servicio Terpel Daule.   Coordenadas geográficas: -1.876355, -79.995123										
Av. Vicente Piedrahita, sector Parque de las Banderas y estación de Servicio Terpel Daule.    Coordenadas geográficas: -1.876355, -79.995123	Año 2023: 6 siniestros									
Coordenadas geográficas: -1.876355, -79.995123   Personas involucradas:   Personas involucradas:   Personas involucradas:   Personas involucradas:   Peadón   2   Peadón   2   Conductor No Presente   0   Presente	Dirección:									
Personas involucradas:           Pasajero         8         Conductor Presente         2         Peatón         2         Conductor No Presente         0           Nivel de severidad:           Lesionado         1 1 No Identificado         0 Illeso         1 Fallecido         0           Características de la vía: Colectora 12           Zona: Urbana 12           Vehículos involucrados:           Motocicleta         6         Camión         No Identificado         5         Automóvil         1           Camioneta         Bus         Hora:           DE 04H00 A 04H59         DE 01H00 A 01H59         DE 20H00 A 20H59         DE 16H00 A 16H59           DE 09H00 A 09H59         DE 19H00 A 19H59         DE 00H00 A 00H59         DE 14H00 A 14H59										
Pasajero         8         Conductor Presente         2         Peatón         2         Conductor No Presente         0           Nivel de severidad:           Lesionado         1         No Identificado         0         Ileso         1         Fallecido         0           Características de la vía: Colectora 12           Zona: Urbana 12           Vehículos involucrados:           Motocicleta         6         Camión         No Identificado         5         Automóvil         1           Camioneta         Bus         Hora:           DE 04H00 A 04H59         DE 01H00 A 01H59         DE 20H00 A 20H59         DE 16H00 A 16H59           DE 09H00 A 09H59         DE 19H00 A 19H59         DE 00H00 A 00H59         DE 14H00 A 14H59	Coordenadas geográ	ficas: -1.876355, -79.995123								
Pasajero   8   Presente   2   Peatón   2   Conductor No Presente   0	Persona	s involucradas:								
Lesionado         1	Pasaiero 8	Peatón 2 Conductor No Presente 0								
Características de la vía: Colectora 12   Zona: Urbana 12   Vehículos involucrados:   Motocicleta 6   Camión   No Identificado 5   Automóvil   1   Camioneta   Bus   Hora:     DE 04H00 A 04H59   DE 01H00 A 01H59   DE 20H00 A 20H59   DE 16H00 A 16H59   DE 09H00 A 09H59   DE 19H00 A 19H59   DE 00H00 A 00H59   DE 14H00 A 14H59   DE 09H00 A 14H59   DE 14H00 A 14H59   DE 00H00 A 00H59   DE 00H0	Nivel	de severidad:								
Zona: Urbana 12           Vehículos involucrados:           Motocicleta         6         Camión         No Identificado         5         Automóvil         1           Camioneta         Bus           Hora:           DE 04H00 A 04H59         DE 01H00 A 01H59         DE 20H00 A 20H59         DE 16H00 A 16H59           DE 09H00 A 09H59         DE 19H00 A 19H59         DE 00H00 A 00H59         DE 14H00 A 14H59	Lesionado 1 No Identificado 0	) lleso 1 Fallecido 0								
Vehículos involucrados:           Motocicleta         6         Camión         No Identificado         5         Automóvil         1           Camioneta         Bus           Hora:           DE 04H00 A 04H59         DE 01H00 A 01H59         DE 20H00 A 20H59         DE 16H00 A 16H59           DE 09H00 A 09H59         DE 19H00 A 19H59         DE 00H00 A 00H59         DE 14H00 A 14H59	Características	de la vía: Colectora 12								
Motocicleta         6         Camión         No Identificado         5         Automóvil         1           Camioneta         Bus           Hora:           DE 04H00 A 04H59         DE 01H00 A 01H59         DE 20H00 A 20H59         DE 16H00 A 16H59           DE 09H00 A 09H59         DE 19H00 A 19H59         DE 00H00 A 00H59         DE 14H00 A 14H59	Zona	ı: Urbana 12								
Camioneta         Bus           Hora:           DE 04H00 A 04H59         DE 01H00 A 01H59         DE 20H00 A 20H59         DE 16H00 A 16H59           DE 09H00 A 09H59         DE 19H00 A 19H59         DE 00H00 A 00H59         DE 14H00 A 14H59	Vehículo	s involucrados:								
Hora: DE 04H00 A 04H59 DE 01H00 A 01H59 DE 20H00 A 20H59 DE 16H00 A 16H59 DE 09H00 A 09H59 DE 19H00 A 19H59 DE 00H00 A 00H59 DE 14H00 A 14H59	Motocicleta 6 Camión	No Identificado 5 Automóvil 1								
DE 04H00 A 04H59	Camioneta Bus									
DE 09H00 A 09H59 DE 19H00 A 19H59 DE 00H00 A 00H59 DE 14H00 A 14H59		Hora:								
	DE 04H00 A 04H59 DE 01H00 A 01H59	DE 20H00 A 20H59 DE 16H00 A 16H59								
DE 001100 A 001150 DE 401100 A 401150	DE 09H00 A 09H59 DE 19H00 A 19H59	DE 00H00 A 00H59 DE 14H00 A 14H59								
DE 02H00 A 02H09 - DE 18H00 A 18H09	DE 02H00 A 02H59 DE 18H00 A 18H59									
Causas:		Causas:								
C14 = 8 Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento distractor).										
C17 = 3 Bajarse o subirse de vehículos en movimiento sin tomar las precauciones debidas.										
C11 = 1 No mantener la distancia prudencial con respecto al vehículo que le antecede.	C11 = 1 No mantener la distancia prud	dencial con respecto al vehículo que le antecede.								







**PUNTO 2:** Vía Guayaquil, Paso lateral Nobol Daule entre Av. San francisco y Miguel Letamendi (Puente peatonal Nuevo) Se muestra su localización en la figura 2 y sus datos en la tabla 2

Figura 2. Tramo 2



Tabla 2. Recopilación de información del punto 2

Número de siniestros registrados:										
		Año 2022:	9 sii	niestros						
	Año 2023: 13 siniestros									
			Dir	ección:						
Av. Vio	cente Pi	edrahita, sector Parque c	le las	s Banderas y estac	ión d	le Servicio Terpel Daule.				
		Coordenadas geográ	fica	<b>s:</b> 1.876307°S - 7	9.99	5001°W				
		Perso	nas	involucradas:						
Pasajero	0	Conductor Presente	12	Peatón	5	Conductor No Presente	5			
		Niv	el de	e severidad:						
Lesionado	7	No Identificado	6	lleso	6	Fallecido	3			
		Característic	as d	e la vía: Colectora	a 20					
		Zona:	Urba	ana 6 - Rural 14						
	Vehículos involucrados:									
Motocicleta	7	Camión	6	No Identificado	5	Automóvil	4			
			ŀ	Hora:						
DE 16H00 A		DE 09H00 A 09H59		DE 19H00 A 19H		DE 16H00 A 16H59				
DE 00H00 A		DE 13H00 A 13H59		DE 16H00 A 16H		DE 08H00 A 08H59				
DE 17H00 A	17H59	DE 13H00 A 13H59		DE 13H00 A 13H	59	DE 11H00 A 11H59				
				ausas:						
C23 = 8	No re	espetar las señales reglar			oare,	ceda el paso, luz roja del				
				semáforo, etc).						
C16 = 5	<u>N</u>	lo transitar por las aceras				•				
C19 = 4				io brusco o indebid						
C11 = 2	No	mantener la distancia pr	uder	ncial con respecto	al ve	hículo que le antecede.				







**PUNTO 3:** Paso lateral Nobol – Daule y Av. Los Daulis (redondel vía Guayaquil) Se muestra su localización en la figura 3 y sus datos en la tabla 3.

Figura 3. Tramo 3



Tabla 3. Recopilación de información. Punto 3

Número de siniestros registrados:							
		Año 2022:	11	siniestros			
		Año 2023:	3	siniestros			
				Dirección:			
	Pas	o lateral Nobol – Da	ule y A	Av. Los Daulis (red	ondel v	vía Guayaquil)	
		Coordenadas	geogr	<b>áficas: -</b> 1.868611,	-79.97	73879	
		Pe	ersona	as involucradas:			
Pasajero	5	Conductor Presente	5	Peatón	1	Conductor No Presente	3
			Nivel	de severidad:			
Lesionado	7	No Identificado	3	lleso	3	Fallecido	1
		Caracteri	sticas	de la vía: Colect	ora 14		
			Zor	na: Rural 14			
		Ve	hícul	os involucrados:			
Motocicleta	6	Camión	2	No Identificado	4	Automóvil	0
Camioneta	1	Bus	1				_
				Hora:			
DE 20H00 A 2	20H59	DE 21H00 A 21H	59	DE 04H00 A 04H	<del>1</del> 59	DE 01H00 A 01H59	
DE 23H00 A 2	23H59	DE 00H00 A 00H	59	DE 10H00 A 10H	<del>1</del> 59	DE 14H00 A 14H59	
DE 15H00 A 1	15H59	DE 17H00 A 17H					
Causas:							
C14 = 8	C14 = 8 Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento distractor).						
C23 = 3	No respetar las señales reglamentarias de tránsito (nare ceda el naso luz roja del						
C17 = 2	Ва	jarse o subirse de ve	ehículo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ar las precauciones debidas	i







**Punto 4:** La figura 4 y la tabla 4 muestran la imagen y la información del Paso lateral Nobol – Daule Vía Guayaquil (entre Tnte Hugo Ortiz y Leopoldo Benítez Vinueza)

Figura 4. Tramo 4



Tabla 4. Recopilación de información del punto 4

Número de siniestros registrados:									
		Año 2022	: 11r	nsiniestros					
		Año 2023	: 9 s	siniestros					
			Dire	cción:					
Pas	so lateral No	obol – Daule Vía Gua	yaquil	(entre Tnte Hugo	Ortiz	y Leopoldo Benítez)			
,		Coordenadas geo	gráfic	<b>as:</b> 1.861417, -7	9.967	7198			
,			onas i	nvolucradas:					
Pasajero	5	Conductor Presente	10	Peatón	0	Conductor No Presente	5		
	Nivel de severidad:								
Lesionado	8	No Identificado	3	lleso	9	Fallecido			
		Característic	as de	la vía: Colectora	a 20				
		Zona:	Urba	na 6 - Rural 14					
		Vehíc	ulos i	nvolucrados:					
Motocicleta	8	Camión	2	No Identificado	2	Automóvil	1		
Camioneta	4	Bus	3						
			Н	ora:					
DE 05H00	A 05H59	DE 14H00 A 14	H59	DE 13H00 A 13H	H59	DE 22H00 A 22H59			
DE 00H00	A 00H59	DE 13H00 A 13	H59	DE 16H00 A 16H	H59	DE 08H00 A 08H59			
DE 17H00	A 17H59	DE 13H00 A 13	H59	DE 13H00 A 13H	H59	DE 11H00 A 11H59			
Causas:									
C14 = 2 Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento distractor).									
C17 = 2	Bajarse	o subirse de vehículo	s en r	novimiento sin tor	nar la	as precauciones debidas.			
C11 = 2									
C25 = 2		No ceder el derech	o de v	ía o preferencia d	e pas	so a vehículos.	_		







**Punto 5:** Vía Guayaquil y Av. Vicente Piedrahita sector de la CTE. Se muestra su localización en la figura 5 y sus datos en la tabla 5

Figura 5. Tramo 5.



Tabla 5. Recopilación de información del punto 5.

_		Número de	e sini	estros registrado	s:					
		Año 2022:	11 :	siniestros						
		Año 2023:	7	siniestros						
			Dire	ección:						
	Vía Guayaquil y Av. Vicente Piedrahita sector de la CTE.									
		Coordenadas geo			9.97	7303				
-		Pers	onas	involucradas:						
Pasajero	7	Conductor Presente	7	Peatón	4	Conductor No Presente	0			
		Niv	vel de	severidad:						
Lesionado	16	No Identificado	0	lleso	2	Fallecido				
		Característic	cas d	e la vía: Colectora	a 20					
		Zona:	Urba	na 6 - Rural 14						
	Vehículos involucrados:									
Motocicleta	6	Camión	0	No Identificado	7	Automóvil	0			
Camioneta	0	Bus	4				_			
			Н	lora:						
DE 19H00 A	<b>DE 19H00 A 19H59</b> DE 20H00 A 20H59 DE 03H00 A 03H59 DE 11H00 A 11H59									
DE 15H00 A	15H59	DE 16H00 A 16H5	59	DE 13H00 A 13H	159	DE 00H00 A 00H59				
DE 20H00 A	20H59	DE 06H00 A 06H5	59	DE 13H00 A 13H	159					
				usas:						
C14 = 8 Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento distractor).										
C23 = 5 No	No respetar las coñales reglamentarias de tránsito (pare coda el pase luz reja del comáfero									
C17 = 3	Bajars	se o subirse de vehícul	los en	movimiento sin to	mar I	as precauciones debidas.				
C25 = 2		No ceder el derec	ho de	vía o preferencia	de pa	so a vehículos.				







**Punto 6:** Av. Vicente Piedrahita, Entre Antonio Guayamabe y Manuel Buenaño (Sector el Shoping). Se muestra su localización en la figura 6 y sus datos en la tabla 6

Figura 6. Tramo 6



Tabla 6. Recopilación de información del punto 6

Número de siniestros registrados:										
		Año 2022:	5	siniestros						
		Año 2023:	2	siniestros						
	Dirección:									
Α	v. Vicer	nte Piedrahita, Entre A	ntor	nio Guayamabe y M	lanuel	Buenaño (Shoping)				
		Coordenadas ge	ogr	<b>áficas:</b> -1.852647,	-79.9	76849				
		Per	sona	as involucradas:						
Pasajero	2	Conductor Presente	2	Peatón	2	Conductor No Presente	1			
		N	livel	de severidad:						
Lesionado	6	No Identificado	1	lleso	0	Fallecido				
		Caracte	eríst	<b>icas de la vía</b> : ND	-7					
			Zor	na: Urbana 7						
		Veh	ícul	os involucrados:						
Motocicleta	5	Camión	1	No Identificado	0	Automóvil	0			
Camioneta	0	Bus	0							
				Hora:						
DE 14H00 A	14H59	DE 06H00 A 06H5	9	DE 12H00 A 12H	159	DE 15H00 A 15H59				
DE 13H00 A	13H59									
				Causas:						
C23 = 3 No respetar las señales reglamentarias de tránsito. (pare, ceda el paso, luz roja del semáforo, etc.).										
C14 = 2	Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de video, comida									
C12 = 1		No guardar la distar	ncia	lateral mínima de s	egurid	lad entre vehículos.				







**Punto 7:** La figura 7 y la tabla 7 muestran la imagen y la información del Av. Vicente Piedrahita, entre calle Santa Lucia y Isidoro Carchi (Sector Chifa Estrella)

Figura 7. Tramo 7



Tabla 7. Recopilación de información del punto 7

Número de siniestros registrados:								
		Año 2022:	8	siniestros				
		Año 2023:	9	siniestros				
			D	irección:				
Av. \	/icente	Piedrahita, entre calle	San	ta Lucia y Isidoro C	Carchi	(Sector Chifa Estrella)		
		Coordenadas ged	grá	ficas: -1.859279,	-79.9 <sup>°</sup>	76101		
		Pers	ona	s involucradas:				
Pasajero	9	Conductor Presente	2	Peatón	2	Conductor No Presente	3	
		Ni	vel	de severidad:				
Lesionado	10	No Identificado	3	Ileso	2	Fallecido	1	
		Caracter	ístic	cas de la vía: ND-	15			
		Z	ona	a: Urbana 15				
		Vehío	culc	s involucrados:				
Motocicleta	3	Camión	0	No Identificado	10	Automóvil	1	
Camioneta	2	Bus	0					
				Hora:				
DE 20H00 A	20H59	DE 03H00 A 03H5	9	DE 00H00 A 00l	H59	DE 19H00 A 19H59		
DE 22H00 A	22H59	DE 16H00 A 16H5	9	DE 18H00 A 18	H59	DE 21H00 A 21H59		
Causas:								
C14 = 7 Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de video, comida, maquillaje o cualquier otro elemento distractor).								
C12 = 2						ıridad entre vehículos.		
C17 = 2	Ва	ajarse o subirse de vehí	culc	os en movimiento s	in tom	nar las precauciones debidas	3.	







#### DISCUSIÓN

Tras identificar los siete puntos críticos con mayor incidencia de siniestros de tránsito en los últimos dos años, se realizó un análisis detallado de cada uno, complementado con encuestas a usuarios frecuentes de estas zonas. Los resultados mostraron que más del 70% de los encuestados ha sido testigo o víctima de siniestros, predominando motocicletas y tricimotos como los vehículos más involucrados. Los factores determinantes incluyen velocidad inapropiada, conductas imprudentes, y deficiente señalización, lo cual aumenta significativamente el riesgo de incidentes graves en estas áreas.

Además, se evidenció una percepción generalizada de la velocidad como un factor de riesgo significativo y una falta de consenso sobre la idoneidad de la infraestructura vial en estos puntos críticos. Los siniestros parecen distribuirse de manera equitativa a lo largo del día y la semana, lo que resalta la imprevisibilidad de estos incidentes y la necesidad de que todos los usuarios viales mantengan una actitud constante de concentración y responsabilidad. Tanto encuestados como expertos coinciden en la urgencia de mejorar la educación vial y la implementación de dispositivos de control de tránsito para reducir la siniestralidad.

#### **CONCLUSIONES**

Se identificaron siete puntos críticos en el cantón Daule, donde se registraron siniestros de tránsito recurrentes durante 2022 y 2023, principalmente en la vía estatal E48 y la vía Vicente Piedrahita. Los incidentes se concentraron en un radio de 500 metros y se atribuyen principalmente a errores humanos como la conducción desatenta, el incumplimiento de señales reglamentarias, y maniobras peligrosas, con motocicletas involucradas en todos los casos.

El análisis de estos tramos conflictivos reveló que, aunque la infraestructura vial, incluyendo la señalización y la iluminación, es generalmente adecuada, la visibilidad en algunos puntos está comprometida por la vegetación. La alta densidad de tráfico en la vía E48 y el predominio de vías rectas contribuyen a la incidencia de siniestros, confirmando que el comportamiento de los usuarios viales, más que el estado de la vía, es el principal factor en los accidentes.







Las encuestas realizadas en estos puntos críticos indican que un porcentaje significativo de usuarios ha presenciado siniestros, especialmente en los tramos 1, 4 y 7. Los principales factores de riesgo son el comportamiento imprudente de los conductores y la velocidad inapropiada, junto con deficiencias en la señalización vial. La mayoría de los encuestados resalta la necesidad de enfocarse en la educación vial y la concientización, además de mejorar la señalización y el control de velocidad, para fortalecer la seguridad vial en el cantón.

#### **REFERENCIAS**

- Arias, F. G. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica (6ª Edición.). Editorial Episteme, C. A. <a href="https://n9.cl/gemip">https://n9.cl/gemip</a>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2014) *Metodología de la investigación* (6ª Edición) McGraw Hill España https://n9.cl/b11a1
- INEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2022). Estadísticas de Transporte Siniestros de Tránsito Trimestral I y II Trimestre, 2022. ecuadorencifras. <a href="https://n9.cl/8emrj">https://n9.cl/8emrj</a>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). Plan mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030. OMS https://n9.cl/3igph

